Machine Translated by Google

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

2-К заливальна смола

UZIN KR 416

Рідкотекуча акрилатна смола широкого застосування для ремонту бетону та стяжок

Застосування:

2-К акрилатна смола широкого застосування, для заливки, заповнення, склеювання та покриття мінеральних підстав. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Застосовується:

- 3 спеціально для силового замикання швів і тріщин у стяжках та бетоні
- 3 для заповнення порожнин при пристрої пов'язаних стяжок
- 3 для укладання / наклейки планок з кутовим профілем, планок з цвяхами, а також профілів і планок з металу, дерева, пластмаси і т.п.
- 3 для ремонту кераміки, каменю, бетону тощо.

Примішана з піском UZIN-Perlsand фракції 0.8 застосовується:

- 3 як розчин на основі реакційної смоли, має концентрацію від рідкої до пастооб-різної (залежно від кількості піску) і придатний для заповнення широких тріщин, ремонту бетонних сходів, для антиковзаючих покриттів тощо.

Придатна для підлог з водяним підігрівом

Переваги/властивості матеріалу:

Твердіюча при низьких температурах 2-х компонентна акрилатна смола. Широкої сфери застосування - як заливальна, що заповнює і клеїть

смола з відмінною адгезією до мінеральних і твердих будматеріалів, і дуже високою ін-
ністю.



Связующее: смола А: метилметакрилат, затверджувач
B: порошок дибензоілпероксида.

- 3 Рідкотекуча
- 3 З дуже хорошою проникаючою здатністю
- 3 Дуже швидко твердне
- 3 Регульована консистенція та час відкритості
- 3 Водо- та морозостійка
- 3 Стійка до дії хімікатів
- 3 Ідеальна смола для тріщин та швів
- 3 У комплект входять: UZIN-Estrichklammern- скоби

Технічні дані:

Упаковка:	Бляшані + спец. ПЕ банки
Розфасовка:	750г, 5 кг
Гарант. термін зберігання:	не менше 6 місяців
Колір:	жовтий
Запобіжні заходи: Добавка	див.„Охорона праці та довкілля“
затверджувача:	див. „Порядок роботи“
Температура обробки:	хв. 5 ° C на підлозі
Час використання: готової суміші	10 - 20 хв. см „Порядок роботи“
Готовність до навантаження/проходу: через прибл. 1 година*	
Остаточна міцність:	через 12 – 24 години *

*при 20 °C та нормальних умовах

UZIN | Бренд Uzin Utz AG

Uzin Utz AG | Dieselstrasse 3 | Німеччина – 89079 Ulm | Телефон: 8 10 49 731 4097 205 | Факс: 8 10 49 731 4097 107
Електронна пошта: info@uzin.com | Internet: www.uzin.ru

Machine Translated by Google

UZIN KR 416

Підготовка основи:

Підстава або поверхні для склеювання або заповнення має бути міцним, сухим і чистим. Бруд, пил, та рухливі розділові частинки, а також жирові та масляні забруднення, – видалити. ювелірні вироби напр. метали або пластмаси ретельно очистити/знежирити краще всього прошліфувати.

Краще зчеплення досягається з шорстким, мінеральною основою. Для металів та пластмас рекомендується пробне склеювання.

Порядок роботи:

До кожної банку смоли додається ПЕ банку отвердителя, що становить прим. 5,5% маси смоли.
При додаванні 2% затверджувача (бл.1/3 банки) використання готової суміші збільшується (бл. 20 хв.), затвердіння сповільнюється; при 5,5% (повна банка) час використання суміші сильно скорочується (прибл. 10 хв.) та затвердіння прискорюється. Проміжні варіанти можливі.

1. В якості заливальної смоли: Вибрана кількість затверджувача Всипати в смолу та інтенсивно перемішати до повного розчинення порошку. Кількість смоли, що замішується має відповідати часу використання готової суміші. Часткові кількості матеріалу замішувати у чистій металевій ємності.
2. Як реакційна смоли: Смолу А швидко змішати з 4-х кратною вагою дрібного кварцового піску UZIN-Perlsand фракції 0.8 і з повним кількістю затверджувача (5,5%). При підмішуванні піску час використання готової суміші подовжується до 15 хвилин.
3. Залежно від консистенції (рідкої або пастоподібний) розчин реакційної смоли заливається або наноситься шпателем/келем.
   Для подальшого нанесення нівелюючою маси або розчину, ще волога поверхня смоли повинна бути відразу ж рівномірно опічена дрібним кварцовим піском UZIN-Perlsand фракції 0.8. Після затвердіння надлишки піску видаляються пилососом.
4. Інструмент відразу після роботи очистити розчинником UZIN-VE 100. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним шляхом.

Приклад: Закладення тріщин у стяжці

Тріщину відкрити фрезою вглиб від 1/2 до 2/3 товщини стяжки. Перпендикулярно до тріщини з проміжком в 20 - 30 см зробити прорізи довжиною бл. 10см і шириною прибл. 2/3 товщини стяжки. Тріщину і прорізи ретельно очистити пилососом, щоб смола проникала на повну глибину. Скоби для стяжки UZIN-Estrichklam-mern вкласти в прорізи, смолу, що виступає, стерти з поверхні. Свіжу поверхню смоли рясно посипати дрібним кварцовим піском UZIN-Perlsand фракції 0.8 після затвердіння смоли зайвий пісок видалити пилососом.

Важливі вказівки:

- Матеріали зберігаються в заводській упаковці в сухому, прохолодному місці не менше 12 місяців. Початі банки щільно закрити і вміст по можливості швидко використати.
- Оптимальна температура під час роботи 10 – 25 °C, температура туру підлоги вище 5 °C.
- Увага: При змішуванні компонентів відбувається сильний розігрів суміші, тому заміс робити тільки в металевій ємності, і не залишати суміш без нагляду.
- Мимовільні („дикі“) тріщини у стяжці та хибні шви закривати, коли стяжка досягне готовності до укладання, тобто. при досягненні допустимої залишкової вологості, і якщо подальшого утворення тріщин не очікується.
- Крупним планом тільки тріщини, що проходять через всі січення стяжки, але не дрібні волосяні або кракелюрні тріщини.
- Скоби для стяжки UZIN-Estrichklammern можна замовити окремо в упаковці 100 штук.

Охорона праці та навколишнього середовища:

Комп. А: Містить метилметакрилат (Клас F: „Легко запалюється“). Точка спалаху 10 °C. Під час роботи уникати іскроутворення та відкритих джерел вогню. Чи не палити. Пари не вдихати. Комп. В: Містить до 30% дибензоїлпероксиду. Може бути причиною пожежі. Тримати далеко від сміття та важких металів. Уникати спрямованого тепла та попадання сонячного світла. Обидва компоненти: (Клас Xi: „Роздратуючий“. При роботі забезпечити достатню вентиляцію. Дратує очі, органи дихання та шкіру. Можлива сенсибілізація шкіри під час контакту. Уникати потрапляння в очі та на шкіру. При обробці використовувати захисний одяг, захисні рукавички та окуляри або захисну маску.

Дотримуватись приписів GefStoffV, вказівок з безпеки на етикетках та сертифікати безпеки.

Після роботи протягом декількох днів можливе збереження специфічного інтенсивного запаху акрилату, потім запах поступово зникає і після повного затвердіння матеріал екологічно та фізіологічно небезпечний.

Усунення відходів:

Залишки продукту наскільки можна зібрати і далі використовувати. Не виливати в каналізацію, у водоймища і на землю. Використані порожні ємності без залишків продукту підходять для переробки. Ємності з рідкими залишками продукту і самі рідкі залишки є особливим сміттям. Ємності із затверділим вмістом – будівельне сміття.

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також ретельного дотримання інструкцій з експлуатації. Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою даної інформації про продукт усі попередні вказівки втрачають чинність.